


EQUIPOS POSTERIORES A 1/3/2022



(*) Cambio de conectores a M12 necesario en equipos anteriores a 1/3/2022